



På uppdrag av:

Storstockholms  
brandförsvär

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Datum för kontrollen 15/3-2012	Kund/Protokoll nr
-----------------------------------	-------------------

**SKFM LARS SUNDSTRÖM AB**  
**STOCKHOLMS 2:a SOTNINGSDISTRIKT**  
 VÄRTAVÄGEN 57,  
 115 38 STOCKHOLM  
 Växel: 08-663 47 15  
 E-post: info@sotarenstockholm.nu

Fastighetsbeteckning Hölcetten 8
Namn och adress Björklund Valsgärdevägen 9

Kontrollobjekt

Objekt nr: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Braskamin

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Entrepån

Placering (utrymme): U-BUM

Rök/avgaskanal: Tegel / insatsrör

Senaste sotning: \_\_\_\_\_

Kontrollmetod/er\*

 Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Anmärkning: \_\_\_\_\_

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Obj.	Pos.**	Avvikelse	Åtgärd***	
			1	2

Kontrollen utförd av: 10

Positionsnummer

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot bilbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2005:9 rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Positionsnummer enl. tabell

\*\*\* 1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Redo