

UTLÅTANDE ÖVER VÅTRUMSBESIKTNING
OBJEKT

Bostadsrättsförening	Brf Alviken 13
Adress	Alviksvägen 1
Postnummer/Ort	16753 Bromma
Kommun	Stockholm
Lägenhetsinnehavare	Annika Hernandez Uhrlin, Christer Uhrlin

Beställare	Annika Hernandez Uhrlin, Christer Uhrlin E:mail Christer.uhrlin@hotmail.com
Besiktningsman	Peter Jordan av SBR godkänd besiktningsman nr 61103 Telefon: 070-7491485 E-post: peter@hobk.se Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.
Besiktningsdag	2019-04-24 Med början kl 09:00
Närvarande	Christer Uhrlin
Besiktningens genomförande och omfattning	Hus&Besiktningskompaniet har fått i uppdrag att utföra våtrumsbesiktning samt kontroll av eventuell förekomst av fukt i kök i rubricerad lägenhet. Ansvar i uppdraget är strikt gällande endast mot uppdragsgivare.

GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN

Tillhandahållna handlingar Inga handlingar

Information från uppdragsgivaren Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av lägenhetsinnehavare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen.

Lägenheten förvärvades 2018.
Ingen renovering av kök, duschrum / tvättstuga eller wc har utförts

NOTERINGAR

Duschrum / tvättstuga Utrymmet har kakel på väggar samt klinker på golv.
Vid besiktningen fanns inget att notera.
Vid kontroll med fuktindikationsmätare runt genomföringar / infästningar väggar samt under inspektionslucka noterades inga förhöjda värden.

Kök Vid besiktningen fanns inget att notera.
Vid kontroll med fuktindikationsmätare framför diskmaskin, diskbänk samt kyl / frys / vinkyl noterades inga förhöjda värden.

Wc Vid besiktningen fanns inget att notera.
Vid kontroll med fuktindikationsmätare runt genomföringar / infästningar väggar samt under inspektionslucka noterades inga förhöjda värden.

Tyresö 2019-04-25

HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET
PETER JORDAN AB

Peter Jordan
av SBR godkänd besiktningsman

